小学校

①



【玄関庇】
瓦の滑落

②



【トイレ】
洋便器が１階女子トイレ１ヶ所のみ

③



【北側昇降口】
引戸の鴨居の中身が錆びており、引戸が開けにくい

④



【２階内壁】
モルタル仕上の内壁に乾燥によるクラックが入り、見栄えが悪い

⑤



【２階階段室天井】
雨漏り跡がある

⑥



【２階音楽室外】
瓦にひび割れがある

⑦



【外部排水（２階～屋根）】
竪樋に繋がるルーフドレン周りに土が溜まり、排水が悪くなっている

⑧



【軒裏】
軒裏の塗装が剥げている

⑨



【２階音楽室】
天井に雨漏り跡

⑩



【増築部屋根】
増築部との取付部分の屋根のルーフドレン周りに土が
溜まっている

⑪



【給食室屋根】
屋根防水の繋ぎ目が浮いてきており、雨水の進入が心配される

⑫



【給食室屋根】
屋根防水の立上りが浮いてきており、雨水の進入が心配される

⑬



【給食室屋根】
笠置立上り部が露筋爆裂

⑭



【外壁】
外壁の塗装が剥げている

⑮



【屋根】
瓦や防水など、全体的な経年劣化

⑮



【屋根】
瓦や防水など、全体的な経年劣化

中学校

①



【外壁、軒天】
被り厚の不足による露筋爆裂部が有り

②



【渡り廊下床】
仕上モルタルが割れ、山になっている

③



【１階照明】
２ヶ所蛍光灯が無くなっている照明が有り

④



【家庭科室天井】
水漏れ跡が有り

⑤



【トイレ】
洋便器が無し

⑥



【北側昇降口の屋根】
屋根防水の繋ぎ目が浮いてきており、雨水の進入が心配される

⑦



【増築棟の棟瓦】
面戸漆喰が落ちており、棟土が流れていたり、棟瓦がズレてきている

⑧



【軒裏】
軒裏の塗装が剥げている

⑨



【屋根】
瓦や防水など、全体的な経年劣化

⑩



【１階トイレ屋根】
笠置立上り部が露筋爆裂

⑪



【２階トイレ床】
床の丸モザイクタイルの割れ

⑫



【２階普通教室】
黒板横の雨漏り（？）跡。現在は止まっているようである

⑬



【増築部の軒樋】
土が溜まり、草が生えている

体育館

①



【屋根の樋】
（おそらく）土が溜まり、草が生えている（南北共、
（北がひどい））

②



【器具庫の扉】
右の引戸が動きずらくなっている

③



【ステージ】
ステージ横の控え壁と、壁との間がクラックで離れている

④



【アリーナの引戸（北側）】
下部が錆びて動かない（外部のレール抑えが爆裂していた）

⑤



【アリーナの開き戸（南側）】
おそらく枠が変形して動かない

⑥



【キャットウォーク】
手すりがぐらぐらする

⑦



校舎及び体育館における消防設備点検指摘事項】
１．自動火災報知設備
・中学校１階カウンセリング室不作動
・体育館西発信機の押しボタンカバーなし
２．ガス漏れ火災警報設備
・受信機の主音響が鳴動しない
３．避難器具
・スイッチ不良
・紐切れ
・予備電池不良

【外部の床下換気ネット】
一部捲れており、床下に野生生物が進入する可能性が有り