

通学児童安全確保対策会議 日出町 合同点検等の結果(藤原小学校)

日出町管内														
番号	学校区	要望箇所	要望事項	対応区分				対応済み	対策中	対策予定有	対策未定	対応の状況等		
				道路管理者									警察署	教育委員会
				県	町	国土交通	その他							
8	藤原小学校	藤原釈迦堂バス停下通学路	南側が崖になっているが、ガードレール等がなく、崖面が朽ちている場所がある。									路肩対策後に防護柵等の設置予定。		
9	"	日出町藤原 コープ大分近くの交差点	道幅が広がり、交通量・車のスピードが増している。横断歩道はあるが、信号機がない。									要望として申請済み。		
10	"	藤原の笹原神社と笹原池の間の道	配水池の網の老朽化・池側に崖があり、その一部にしかガードレールがない。									ガードレールの設置済み		
11	"	日出町藤原安養寺グラウンドから国道10号線に出る1つ前の交差点	横断歩道はあるが、約50m先に国道10号線との交差点があり、運転手の意識がそこにとられるので、危険性がある。運転手への注意喚起表示等がない。									区画線の施工済み。		
22	"	日出町保健福祉センター裏(町道二本榎弥四郎線)	附近の住宅化により通学児童が増えており、交通量も増加しているが、道路幅員は狭く、歩道施設もない。									道路整備の予定有り。		
危険箇所総数5箇所				0	4	0	1	1	0	2	0	3	0	